







M 5000**03**
PASSO
PASO
STEP**04**
PASSO
PASO
STEP


CALÇO PARA DOBRADIÇAS

fixar cantoneira metal
prateleiras meio
pra melhor firmeza movei**M 5000**
MULTIUSO**MANUAL DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**MULTIUSO****MATERIAL PARA MONTAGEM**
MATERIAL PARA ARMADO
ASSEMBLY MATERIAL**Martelo**
Martillo
Hammer**Chave**
Destornillador
Screwdriver


M 5000

FERRAGENS / HERRAJES / HARDWARE		
A	Parafuso 3,5 x 40 Tornillo 3,5 x 40 Screw	
B	Parafuso 3,5 x 12 Tornillo 3,5 x 12 Screw	
C	Parafuso 3,5 x 30 Tornillo 3,5 x 30 Screw	
D	Taxa 10X10 Clavo Nail	
E	Puxador Tirador Handle	
F	Sapata Zapata Shoe	
G	Dobradilha Metal Dobradilha Dobradilha	
H	Pino Suporte Support	
I	CANTONEIRA	
J	Calço dobradiças Dobradilha	
L	Perfil H Perfil H Profile H	

NUMERAÇÃO DAS PEÇAS	
N°	DESCRIÇÃO
396	Lateral Esquerda / Lateral izquierda
395	Lateral direita / Lateral derecha
397	Tampo baixo 6 mm
401	Tampo cima
398	Prateleira móvel/ Estandería mueble
394	Rodapé Frontal / Rodepié Frente
400	Roda-forro / Roda-forro
399	Costas / Espalda
126	Portas / Puertas
402	Divisão



01 PASSO PASO STEP



02 PASSO PASO STEP

